

火炬园鸿益餐厅玻璃顶棚渗漏水修复工程询价公告

佛山火炬创新创业园有限公司就“火炬园鸿益餐厅玻璃顶棚渗漏水修复工程”遴选施工单位，欢迎各符合项目要求的单位参与报价。

一、项目概况

本项目主要为修复火炬园鸿益餐厅玻璃顶棚渗漏水问题，具体内容以现场及工程量清单为准。

二、报价要求

- 1、报价要求：本工程最高限价为¥10万元；
- 2、资质要求：报价人需持有安全生产许可证及下列资质之一：
 - 2.1 具有防水防腐保温工程专业承包二级或以上；
 - 2.2 具有建筑工程施工总承包三级或以上；

3、报价资料包含：公司营业执照、资质证书、工程量清单报价、报价及承诺函。

三、其他要求

- 1、承包方式：固定总价包干。
- 2、质量要求：按照国家、省及行业现行各专业工程建设质量验收标准规定且达到合格；
- 3、保修要求：2年；
- 4、付款条件：验收合格后支付至合同结算价的97%，保修期满后一次性付清。
- 5、工期：20个日历天。

四、密封及盖章要求

1、盖章要求：公司营业执照、资质文件、工程量清单、报价及承诺函等均需加盖公司章。

2、密封要求，公司营业执照、资质文件、工程量清单、报价及承诺函等资料用档案袋封装并加盖公章。

3、封面应注明：项目名称、报价人名称及联系方式、报价日期。

五、视为无效报价的情形

- 1、不按第二点报价要求递交报价资料的。
- 2、报价时间超出规定时间的。
- 3、不响应“报价及承诺函”条款的。
- 4、不按第四点进行密封的。

六、评选方式

本项目采用低价中标法，若报价相同的则以现场摇珠方式确定施工单位。

七、递交文件报价时间及地点

递交报价文件的时间：2021年11月15日17:30分前。

递交报价文件的地点：广东省佛山市禅城区华宝南路13号火炬园D座一楼科技金融服务中心。



佛山火炬创新创业园有限公司

招标工作小组（招标工作小组）

2021年11月9日